


Filterierende Halbmasken gemäß EN 149

Kennzeichnung und Erkennungsmerkmale



Erkennungsmerkmale

- CE-Kennzeichnung mit vierstelliger Kennnummer der notifizierten Stelle, die die Fertigungsüberwachung durchführt (Abgleich mit NANDO-Datenbank möglich:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501)
- Konformitätserklärung des Herstellers (muss dem Produkt beiliegen oder im Internet verfügbar sein – Inhalte nach Anhang IX der PSA-Verordnung)
- Gegebenenfalls: Kennzeichnung der Verpackung und der filtrierenden Halbmaske selbst nach den Vorgaben des Abschnitts 9 der EN 149 (insbesondere auf Verpackung und Maske: Verweis auf diese Norm und Angabe der „FFP-Klasse“)

Kennzeichnung des Produktes

Das Produkt muss deutlich und dauerhaft gekennzeichnet sein mit:

- **Name**, Warenzeichen oder andere Mittel zum Identifizieren **des Herstellers**
- Typ-identische Kennzeichnung („**Produktname**“).
- **Klasse** z. B. FFP1, FFP2 oder FFP3, gefolgt von einer einzigen Leerstelle und dann:
 - Zusatz „NR“: nur für eine Schicht (z.B.: FFP3 NR);
 - Zusatz „R“ wenn wiederverwendbar (z.B.: FFP2 R D.);
 - D: Dolomitstaubtest bestanden
- Die **Nummer** und das **Jahr** der Veröffentlichung dieser **Europäischen Norm**.
- **CE Kennzeichnung** mit 4-stelliger Kennnummer der überwachenden Stelle, z. B. CE 0121

Kennzeichnung der Verpackung I

Die folgende Information muss deutlich und dauerhaft an der kleinsten handelsüblichen Packung angebracht sein oder durch die Verpackung lesbar sein, falls sie transparent ist.



- Name, Warenzeichen oder andere Mittel zum Identifizieren des Herstellers
- Typ-identische Kennzeichnung („Produktname“).
- Klasse z.B. FFP1, FFP2 oder FFP3, gefolgt von einer einzigen Leerstelle und dann:
 - *Zusatz „NR“: nur für eine Schicht (z. B.: FFP3 NR);*
 - *Zusatz „R“ wenn wiederverwendbar (z. B.: FFP2 R D.);*
 - *D: Dolomitstaubtest bestanden*

Kennzeichnung der Verpackung II

- Wenigstens das Jahr für das Ende der Lagerzeit oder ein Piktogramm
- Der Satz „siehe Informationsbroschüre des Herstellers“ wenigstens in der (den) offiziellen Sprache(n) des Bestimmungslandes, oder das Piktogramm:
- Die vom Hersteller empfohlenen Lagerbedingungen (wenigstens die Temperatur und die Feuchte) oder ein äquivalentes Piktogramm
- [Maximale relative Feuchte der Lagerbedingungen]
- Herstelleradresse (Postanschrift => PSA-VO)



yyyy/mm [yyyy/mm : Jahr und Monat]



Nicht-EU-Masken

Weitere Informationen zur Kennzeichnung von filtrierenden Halbmasken (nicht EU!) bzw. zu Masken, die in den USA verkehrsfähig sind

- Kennzeichnung:

https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Coronavirus/pdf/Kennzeichnung-Masken.pdf?__blob=publicationFile&v=8

- In den USA verkehrsfähige Produkte:

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/respsource1quest2.html



IFA

Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

